АКТ выполненных работ по договору управления за период: февраль 2023г по многоквартирному дому по адресу: r.Вологда, ул. Сергея Преминина, д. 10a

Работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома:			
	периодичность выполнения	сведения о выполнении	
-	сущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,		
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих внутренней отделки, полов) многоквартирных домов)	к элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,		
Фундамент: осмотр, проверка технического состояния видимых частей			
конструкций	ежемесячно	выполнено	
non-pyna, m	entented in the	- Same America	
проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода	ежемесячно	выполнено	
Подвал:			
проверка температурно-влажностного режима	ежемесячно	выполнено	
проверка состояния помещений подвала на затопление,	CACHECA IIIO	bbille/illelle	
захламление	ежемесячно	выполнено	
проверка запорных устройств, осмотр дверей	ежемесячно	выполнено	
закрашивание вандальных надписей на дверях ВРУ	февраль	выполнено	
Стены:	февраль	выполнено	
	CHICAGOSTILIO	BU IDO RUOVO	
осмотр, проверка водоотводящих устройств	ежемесячно	выполнено	
осмотр на выявление трещин, деформаций	ежемесячно	выполнено	
осмотр на выявление повреждений	ежемесячно	выполнено	
Перекрытия и покрытия: осмотр на выявление прогибов, трещин, оголения			
арматуры, следов протечек, промерзаний, продувания	ежемесячно	выполнено	
осмотр гидроизоляции и состояния утеплителя	ежемесячно	выполнено	
Кровля:			
проверка на наличие протечек	ежемесячно	выполнено	
проверка молниезащитных устройств, заземления	ежемесячно	выполнено	
осмотр на наличие посторонних предметов, мусора	ежемесячно	выполнено	
Лестницы:			
осмотр на наличие выбоин, сколов, трещин	ежемесячно	выполнено	
Фасад:			
осмотр на выявление нарушений отделки	ежемесячно	выполнено	
контроль состояния входных групп	ежемесячно	выполнено	
содержание информационных стендов, информационных			
табличек на входных группах	ежемесячно	выполнено	
установка металлических уголков на шиферные парапеты входной группы подъезд с 1 по 5	февраль	выполнено	
	февраль	выполнено	
Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие			
трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие			
надписей	ежемесячно	выполнено	
Полы в МОП:			
проверка состояния поверхностного слоя	ежемесячно	выполнено	
Оконные и дверные заполнения:			
проверка целостности дверных и оконных заполнений	ежемесячно	выполнено	
проверка плотности притворов	ежемесячно	выполнено	
проверка наличия и состояния фурнитуры	ежемесячно	выполнено	
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об	борудования и систем инженерно-технического		
обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно	гоквартирном доме		
Холодное водоснабжение и водоотведение:			
контроль состояния герметичности участков			
трубопроводов, соединительных элементов	ежемесячно	выполнено	
Отопление, горячее водоснабжение:			
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды	постоянно	выполнено	
контроль состояния контрольно-измерительных приборов			
(манометров, термометров)	постоянно	выполнено	
контроль состояния герметичности участков	awawacauua	RUES RUOUS	
трубопроводов, соединительных элементов	ежемесячно	выполнено	
Лифты: диспетчерский контроль, обеспечение диспетчерской			
связи с кабиной	круглосуточно	выполнено	
обслуживание по договору со специализированной			
организацией	ежемесячно	выполнено	
Электроснабжение:			
проверка и обеспечение работоспособности устройств			
защитного отключения	ежемесячно	выполнено	
проверка заземления, изоляции проводов	ежемесячно	выполнено	
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущест			
Содержание МОП:			
сухая и влажная уборка МОП	по графику	выполнено	
уборка строительного мусора с площадки подъезд 3, 1			
этаж			
Содержание земельного участка.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	1	

очистка от мусора урн	ежедневно	выполнено
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	ежедневно	выполнено
подметание и уборка придомовой территории	ежедневно	выполнено
механизированная уборка снега , вывоз и утилизация	февраль	выполнено
демонтаж декоративного забора	февраль	выполнено
Аварийное обслуживание.	круглосуточно	выполнено
аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок,		
вызов специалиста на устранение АВР	круглосуточно	выполнено
Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек		
учета регистрации, регистрация граждан по месту		
жительства, выдача лицевых, воинский учет;		
бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет,		
начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-		
кассовое обслуживание, контроль поступления		
денежных средств, ведение взаиморасчетов с		
поставщиками; юридические услуги: взыскание		
дебиторской задолженности, юридическое		
сопровождение деятельности)	ежемесячно	по договору управления МКД

Произведены работы по заявкам: завки выполнены, обращения собственников рассмотрены, ответы направлены			
Заявитель	Содержание заявки	дата	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А	Демонтаж электрических гирлянд.	02.02.2023 11:00:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №1, кв. 004	Включить телефон в базу шлагбаума: 8951 742 28 33, 8951 742 88 21.	10.02.2023 10:15:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3	Между 9/8эт отвалилась штукатурка с потолка.	15.02.2023 8:30:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 117	стуу жалаза Выйти на осмотр	15.02.2023 8:40:00	
, подосад тез, кв. 117 160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3	Не работает лифт.	15.02.2023 9:45:00	
	Включить телефон в базу шлагбаума по Сергея Преминина, д.10A.	16.02.2023 14:55:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 102	Занести номер в базу шлагбаума: 89535121940, 89535201177.	16.02.2023 16:30:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 117	Нет отопления.	23.02.2023 15:01:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 116	Течь полотенцесушителя.	23.02.2023 18:47:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 097	Течь по стояку отопления.	23.02.2023 20:57:00	
160022, Вологда г, Сергея Преминина ул, Дом № 10, Корпус А, подъезд №3, кв. 101	Течь по стояку отопления.	25.02.2023 11:57:00	

Техническое состояние многоквартирного дома:				
Конструктивные элементы МКД	Описание:	Оценка технического состояния элементов общего имущества:		
Фундамент	свайный с монолитным железобетонным растверком	удовлетворительное		
Стены (наружние, внутренние)	кирпич	удовлетворительное, требуется утепление		
Крыльцо, лестницы	железобетонные	удовлетворительное, частичный ремонт отмостки, ремонт покрытия входных групп		
Балконы, лоджии	железобетонные	удовлетворительное		
Перекрытия	железобетонные	удовлетворительное		
Крыша, кровля	плоская рулонная	удовлетворительное, частичный ремонт кровли		
Полы	железобетонные	удовлетворительное		
Проемы	железобетонные	удовлетворительное		
Окна (чердак, подвал)	пластиковые	удовлетворительное		
Двери	входные металические, деревянные с остеклением	удовлетворительное		
Отделка внутренняя	стены окрашены	удовлетворительное		
Отделка наружняя	силикатный кирпич, цоколь штукатурка	удовлетворительное		
Внутридомовые сети:				
электроснабжение	кабельные линии	удовлетворительное		
Холодное водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное		
Горячее водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное		
Водоотведение	пластиковые трубы	удовлетворительное		
Отопление	металлические трубопроводы	удовлетворительное		
Лифт	пассажирский	удовлетворительное		
Вентиляция	вентиляционные каналы	удовлетворительное		
<u>Бентилиции</u>	рептилиционные каналы	удовлетворительное		

Ливневая канализация	труба ПВХ д110	удовлетворительное	

ООО "Вологодская Управляющая Компания" ИНН 3525170390 г.Вологда, ул.Петрозаводская, д.16 тел (8172) 73-12-14