АКТ выполненных работ по договору управления за период: сентябрь 2022 г по многоквартирному дому по адресу: г.Вологда, ул. Гагарина, д. 80a корп 3,4

Работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома:		
	периодичность выполнения	сведения о выполнении
І. Работы, необходимые для надлежащего содержания не		
	элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,	
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов)		
Фундамент:		
осмотр, проверка технического состояния видимых частей		
конструкций	ежемесячно	выполнено
проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода	ежемесячно	выполнено
Подвал:	Chemeen ino	bullomeno
проверка температурно-влажностного режима	ежемесячно	PHID BUOMO
проверка температурно-влажностного режима проверка состояния помещений подвала на затопление,	ежемесячно	выполнено
захламление	ежемесячно	выполнено
проверка запорных устройств, осмотр дверей	ежемесячно	выполнено
Стены:		
осмотр, проверка водоотводящих устройств	ежемесячно	выполнено
осмотр на выявление трещин, деформаций		выполнено
	ежемесячно	
осмотр на выявление повреждений	ежемесячно	выполнено
Перекрытия и покрытия: осмотр на выявление прогибов, трещин, оголения		
арматуры, следов протечек, промерзаний, продувания	ежемесячно	выполнено
осмотр гидроизоляции и состояния утеплителя	ежемесячно	выполнено
Кровля:	enement into	- San San Child
•	OWOMOCGUNO	PHID BLOUD
проверка на наличие протечек	ежемесячно	выполнено
проверка молниезащитных устройств, заземления	ежемесячно	выполнено
осмотр на наличие посторонних предметов, мусора	ежемесячно	выполнено
Лестницы:		
осмотр на наличие выбоин, сколов, трещин	ежемесячно	выполнено
Фасад:		
осмотр на выявление нарушений отделки	ежемесячно	выполнено
контроль состояния входных групп	ежемесячно	выполнено
содержание информационных стендов, информационных		
табличек на входных группах	ежемесячно	выполнено
закрашивание надписи на фасаде при входе в 15 под.	сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде при входе в 13 под.	сентябрь сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде у 16 подвала	рентиорь	выполнено
22/P2/JUNE2/JUO 1/2 BEINGN 1/2 \$252 BO 2 B2/JUNE V 2DVIN CBOR2	COLLEGE	BF1ECENONO
закрашивание надписи на фасаде здания у арки слева закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней	сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания у арки слева закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв	сентябрь сентябрь	выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней		
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв	сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке	сентябрь сентябрь	выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома	сентябрь сентябрь	выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие	сентябрь сентябрь	выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей	сентябрь сентябрь	выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт.	сентябрь сентябрь сентябрь	выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт.	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт.	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир)	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница)	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт.	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения:	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка целостности притворов	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под.	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт.	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 14 эт и 11 эт.	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об обеспечения, входящих в состав общего имущества в много обеспечения.	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об обеспечения, входящих в состав общего имущества в мног Холодное водоснабжение и водоотведение:	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь сентябрь	Выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт и монтаж дверной ручки 16 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об обеспечения, входящих в состав общего имущества в мног Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт и монтаж дверной ручки 16 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об обеспечения, входящих в состав общего имущества в мног Колодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 2 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт дверного полотна 15 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания обеспечения, входящих в состав общего имущества в много холонею состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов Отопление, горячее водоснабжение: постоянный контроль параметров теплоносителя и воды	сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно ожемесячно	выполнено
закрашивание надписи на фасаде здания с внутренней стороны дворасв закрашивание надписи на фасаде здания в арке удаление следов мела с фасада дома Внутренняя отделка проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей закрашивание надписи на стене между лифтами 13 под. 13 эт. закрашивание надписи на стене в тамбуре у двери 13 под. 13 эт. ремонт декор. элемента - сапожка 15 под. 4 эт. (на площадке у квартир) закрашивание надписи на стене рядом с указателем этажа 16 под. 3 эт. (лестница) Полы в МОП: проверка состояния поверхностного слоя ремонт порога у пассажирского и грузового лифта 16 под. 3 эт. Оконные и дверные заполнения: проверка целостности дверных и оконных заполнений проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка плотности притворов проверка наличия и состояния фурнитуры ремонт входной двери, установка нового доводчика 13 под. ремонт дверного полотна 15 под. 15 эт. ремонт и монтаж дверной ручки 16 под. 14 эт и 11 эт. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания об обеспечения, входящих в состав общего имущества в мнот Холодное водоснабжение и водоотведение: контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов Отопление, горячее водоснабжение:	сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ежемесячно сентябрь ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно сентябрь	Выполнено

руборовородо, соединтельных элементов лифты: проборовододо, соединтельных элементов милолично поступнавие по договору со специализированной обступнавие по договору с специализированизирования по договору с специализирования по договору с специал	контроль состояния герметичности участков		
Лифені: к набликой контроль, обеспечение диспетчерской связи с набликой контроль, обеспечение диспетчерской связи с набликой контроль, обеспечение диспетчерской связи с набликом по достуменнямие по договору сс специализированной окроляющемия окроляющемия округоворов окражение округоворов окражение окраж	i i	ewewecanno	PLITOTHANO
диспетиерский контроль, обеспечение диспетиерской салых (кабной контроль, обеспечение дайствение) (кабной контроль, обеспечение работоспособности устройств выполнено		ежемесячно	выполнено
круплесуточно выполнено в			
обслуживание по договору со специализированной организацией выполнено выполнено выполнено организацией выполнено			DUTO TUONO
организацией — ежемесично выполнено проверка завемления проворка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения проверка завемления, изоляции проводов выполнено сентябрь выполнено выполнено выполнено сентябрь выполнено выполнено сентябрь выполнено выполнено сентябрь выполнено выполнено сентябрь выполнено		круглосуточно	выполнено
Эметроснаблеение:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OWOMOCGUUO	REITO BUOLO
проверей а обеспечение работоспособности устройств авыполнено выполнено выполнено выполнено проверка заземления, изоляции проводов ежемесячно выполнено выполнено замена вымлючаетелей 14 эт. и 13 эт. (у лефтов) сентобрь выполнено замена выстномноков 16 под. 13 эт. (у лефтов) сентобрь выполнено замена выстномноков 16 под. 13 эт. (у лефтов) сентобрь выполнено замена вывлючаетья 15 под. 14 эт. (у лефтов) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (у лефтов) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья 15 под. 14 эт. (лестница) сентобрь выполнено самена выключаетья образовать сентобрь выполнено самена самена выключаетья образовать сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено выполнено выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено выполнено сентобрь выполнено сентобрь выполнено выполнено выполнено сентобрь выполнено сентобрь водетот сентобрь выполнено выполнено сентобрь водетот сентобрь водетот сентобрь	•	ежемесячно	выполнено
эвиногогоилемения емемесачно выполнено			
рязерез заземения, изолящим проводов выполнено замена выключателей 14 зт. и 13 зг. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателей 14 лг. и 13 зг. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 15 под. 13 эт. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 15 под. 14 эт. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 15 под. 14 эт. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 15 под. 14 эт. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 15 под. 14 эт. (у лифтов) сентябрь выполнено замена выключателя 14 под. 14 эт. (у лифтов) по графику выполнено замена выключателя 14 под. 14 эт. (у лифтов) по графику выполнено сентябрь выполнено объектябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено объектабрь выполнено сентябрь выполнено объектабрь выполнено объектабрь выполнено объектабрь выполнено объектабрь выполнено объектабрнительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетии) сентябрь выполнено выполнено объектабрнительного мусора бытабрнительного мусора у сентябрь выполнено объектабрнительного мусора у сентябрь выполнено	1		
замена выключателей 14 эт. и 13 эт. (у лестинцы) замена светильников 15 под. 13 эт. (у лефтов) замена светильников 15 под. 13 эт. (у лефтов) замена выключателя 14 под. 14 эт. (лестинцы) сентябрь замена странительного мусора с балкона 10 под. 12 эт.; 1 эт. (рок входе); 7 эт. (стамбура) замена странительного мусора 2 под. 16 эт.; 9 сентябрь замена странительного мусора 3 под. 16 эт.; 9 сентябрь замена странительного мусора 3 под. 16 эт.; 9 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 9 эт. сентябрь замена странительного мусора 3 под. 15 эт.; 9 сентябрь замена странительного мусора 3 под. 15 эт.; 9 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 8 эт. (тамбуру 6 сентябрь замена странительного мусора 10 под. 13 эт. сентябрь замена странительного мусора 10 под. 10 эт.; (тамбуру 10 томсора 10 под. 10 под.	·		
замена вевтильников 15 под. 13 эт. (у лифгов) замена вевтильников 15 под. 13 эт. (у лифгов) замена выключателя 14 под. 14 эт. (лестинца) замена выключателя 15 под. 14 эт. (лестинца) замена выключателя 14 под. 14 эт. (лестинца) замена выключателя усора 10 под. 10 эт.; 13 эт. (стамбура) замена выключателя 14 под. 14 эт. (лестинца) замена выключателя 15 под. 14 эт. (лестинца) замена строительного мусора 15 под. 14 эт. (лестинца) замена выключателя 15 под. 14 эт. (лести			
замена выполнено замена з			
замена выключателя 15 под. 14 эт. (лестница) по графику выполнено по графику выполнено по графику выполнено выполнено выполнено по графику выполнено выполнено выполнено по графику выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено по графику выполнено выполнено выполнено сентябрь выполнено обрабиза от имусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабиза от имусора сентябрь выполнено обрабиза от имусора сентябрь выполнено обрабиза от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обрабита от имусора сентябрь выполнено выполнено выполнено обрабита от имусора зера вод, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено выпол		·	
замена выключателя 14 под. 14 эт. (лестница) Ш. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме Содержание МОП: сукая и влажная уборка МОП выполнено выпо		·	
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме Содержание МОП: сукая и влажная уборка МОП выпос строительного мусора с балкона 12 под. 12 эт.; 13 эт. (сталкоура) вынос строительного мусора с тамбура 11 под. 12 эт.; 1 эт. (глы яходе]; 7 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (сталкоура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора об балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (сталкоура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора об балкона 10 под. 9 эт. сентябрь вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. сентябрь вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) сентябрь вынос тороительного мусора 15 под. 41 эт. (у решетки) сентябрь вынос тороительного мусора 15 под. 41 эт. (у решетки) сентябрь вынос тороительного мусора 15 под. 3 эт. сентябрь выполнено выполнено оснтябрь выполнено выполнено оснтябрь выполнено обработка отмостко вот сорнаков контейнерыка и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено обработка отмостко вот сорнаков контейнерыка площадки. Аварийное обслуживание. аварийное обслуживание, аварийное дистетерское обслуживание, прием заявок, вывов специалист на устранение АВР Управление КНД (услуги паспортиста: ведение карточек учета ректстранции, регистранения АВР Управление КНД (услуги паспортикта: ведение карточек учета ректстранции, регистранения АВР Управление контемерское обслуживание, поиступления дененьных срестовненьных дененьных срестовненьных дененьных		·	
Содержание МОП: сукая и влажная уборка МОП выполнено выпостроительного мусора с балкона 12 под. 12 эт.; 13 эт. (с балкона); 10 эт. (стамбура) выпостроительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (при входе); 7 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 то. подъезда сентябрь вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено очистка урн от мусора очистка урн от мусора очистка урн от мусора окражающей и уборка придомовой территории ежедневно обработка отмостков от сорнаков контейнерные площадки. Аварийное обслуживание, контейнерные площадки. Аварийное обслуживание, прием заявок, вазвов специалист на устранение АВР Управление КД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрации, граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалегрские услуги: сбор данных по ПУ, расчето- кассовое обслуживание, конторль поступления дененных средств, ведение взаиморасчетов с поставщимами; юридические услуги: бор данных по ПУ, расчето- кассовое обслуживание, контроль поступления дененных средств, ведение взаиморасчетов с поставщимами; юридические услуги: бор данных по ПУ, расчето- кассовое обслуживание, контроль поступления дененных средств, ведение взаиморасчетов с поставщимами; юридические услуги: бор данных по ПУ, расчето- кассовое обслуживание, контроль поступления дененных средств, ведение взаиморасчетов с поставщимами; юридические услуги: с			выполнено
судая к влажная уборка МОП по графику вынос строительного мусора с балкона 12 под. 12 эт.; 1 эт. (с балкона); 10 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с тамбура) под входе); 7 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 9 под. 8 эт. (тамбур у балкона) вынос строительного мусора 15 под. 4 эт. (тумбур у балкона) вынос троительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) ремонт электр, цитка 13 под. 13 эт. сентябрь вынос набры выполнено выполнено вынос троительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос набры выполнено выполнено вынос троительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос проительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено обработка отмостков от сорияхов контейнерные площадки. Аварийно- диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР муравение ККУ услуг распеция граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухталтерские услуги сбор данных по ПУ, расчет, ичетельства, выдача лицевых, воинский учет; бухталтерские услуги сбор данных по ПУ, расчет, ичетельства, выдача лицевых, воинский учет; бухталтерские услуги сбор данных по ПУ, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги възскание дебиторской		ва в многоквартирном доме	
вынос строительного мусора с балкона 12 под. 12 эт.; 13 эт. (ра вкоде); 7 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. вынос строительного мусора 2 эт. (эт. 9 у этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 2 эт. (эт. 9 у этаж (с тамбура) вынос строительного мусора 2 эт. (тамбура) вынос строительного мусора 3 эт. (тамбура) вынос строительного мусора 4 эт. (тамбура) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос отроительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос отроительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено обалкона 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено обалкона 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено сентябрь выполнено сентябрь выполнено обалкона 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено сентябрь выполнено обарабтка строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обарабтка строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обарабтка отмостков от сорняков обарабт	Содержание МОП:		
(с балкона); 10 эт. (с тамбура) выпостроительного мусора с тамбура 11 под. 12 эт.; 1 эт. (с тамбура); 7 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 зтаж (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 зтаж (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под. 8 эт. (тамбур у балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено очистка урн от мусора очистка урн от мусора уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно обработка отмостков от сортяков Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание, контроль поступления денежных учета регистрации, греистрации граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалерские сулуги: взыскание авелино поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской		по графику	выполнено
вынос строительного мусора с тамбура 11 под. 12 эт.; 1 эт. (при входе); 7 эт. (с тамбура) (с тамбура); 12 эт. (с тамбура) (с	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(при входе); 7 эт. (с тамбура) сентябрь выпослено вынос строительного мусора 10 под, 9 эт. сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под, 9 эт. сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под, 16 эт.; 9 сентябрь выполнено зтаж (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 гол одъезда сентябрь выполнено вынос строительного мусора 16 под, 8 эт. (тамбур у сентябрь выполнено балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено балкона) сентябрь выполнено балкона) сентябрь выполнено балкона ремонт электр, щитка 13 под, 13 эт. сентябрь выполнено Содержание земельного участка. сентябрь выполнено Очистка урн от мусора ежедневно выполнено зарабтые обрука придомовой территории ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Контейнерные площадки. круглосуточно		сентябрь	выполнено
вынос строительного мусора с балкона 10 под. 10 эт.; 15 эт. (стамбура); 12 эт. (стамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 год. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено вынос троительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено обработк отмостков то сучастка. Обража крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Обработка отмостков от сорняков коритории ежедневно выполнено Обработка отмостков от сорняков от сорняков коритория кор			
(с тамбура) 12 эт. (с тамбура) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 10 под. 9 эт. сентябрь выполнено вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; 9 этаж (с тамбура) выполнено вынос строительного мусора 19 подьезда сентябрь выполнено вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) сентябрь выполнено балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено соистка урн от мусора ежедневно выполнено очистка урн от мусора ежедневно выполнено подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено Контейнерные площадки. круглосуточно выполнено Контейнерные площадки. круглосуточно выполнено круглосуточно выполнено круглосуточно круглосуточно выполнено круглосуточно круглосуточно вы		сентябрь	выполнено
вынос строительного мусора 9 по, 16 эт.; 9 вынос строительного мусора 9 по, 16 эт.; 9 вынос строительного мусора 9 го подъезда вынос строительного мусора 16 под, 8 эт. (тамбур у вынос строительного мусора 16 под, 8 эт. (тамбур у вынос строительного мусора 16 под, 8 эт. (тамбур у вынос строительного мусора 15 под, 14 эт. (у решетки) вынос строительного мусора 15 под, 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос троительного мусора 15 под, 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос троительного мусора 15 под, 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено мистка урн от мусора ежедневно выполнено мочетание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено моратание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено моратание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено моработка отмостков от сорняков контейнерные площадки. Аварийно- диспетчерское обслуживание, прием заявок, круглосуточно вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации,			
вынос строительного мусора 9 под. 16 эт.; этаж (с тамбура) вынос строительного мусора у 9-го подъезда вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено вынос на выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено сентябрь выполнено очистка урн от мусора уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено могработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. выполнено выполнено выполнено мурглосуточно выполнено выполнено выполнено мурглосуточно выполнено выполнено выполнено мурглосуточно выполнено выполнено выполнено выполнено мурглосуточно выполнено мурглосуточно выполнено		· ·	выполнено
выпос строительного мусора у 9-го подъезда сентябрь выполнено вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбрр у балкона) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено вынос троительного мусора 15 под. 13 эт. сентябрь выполнено Содержание земельного участка. очистка урн от мусора ежедневно выполнено подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено моработка отмостков от сорняков контейнерные площадки. Аварийное обслуживание, прием заявок, вазов сентябрь выполнено завов специалиста на устранение АВР круглосуточно вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно учета регистрации, регистрации граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской		сентябрь	выполнено
вынос строительного мусора у 9-го подъезда вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) сентябрь выполнено вынос строительного мусора 15 под. 13 эт. сентябрь выполнено Содержание земельного участка. Оорока крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено жедневно выполнено обработка отмостков от сорняков контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. варийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуг и паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: выскание дебиторской	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
вынос строительного мусора 16 под. 8 эт. (тамбур у балкона) сентябрь выполнено выполнено выполнено ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено сочетка урн от мусора уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено обработка отмостков от сорняков контейнерные площадки. Круглосуточно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено обработка отмостков от сорняков круглосуточно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено обработка отмостков от сорняков круглосуточно обработка отмостков отмо			
балкона) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. сентябрь выполнено содержание земельного участка. очистка урн от мусора уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено круглосуточно выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено круглосуточно выполнено выполнено круглосуточно выполнено выполнено круглосуточно выполнено выполнено круглосуточно выполнено круглосуточно выполнено круглосуточно вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщикамии; юридические услуги: взыскание дебиторской		сентябрь	выполнено
вынос строительного мусора 15 под. 14 эт. (у решетки) ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. Содержание земельного участка. Очистка урн от мусора Очистка урн очистка урн от мусора Очистка урн от мус			
ремонт электр. щитка 13 под. 13 эт. Содержание земельного участка. Очистка урн от мусора очистка урн от мусора подметание и уборка придомовой территории ежедневно обработка отмостков от сорняков Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрац	,	·	
Содержание земельного участка. Очистка урн от мусора ежедневно уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено Контейнерные площадки. Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
очистка урн от мусора ежедневно выполнено уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, рассчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	сентяорь	выполнено
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно выполнено подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
подметание и уборка придомовой территории ежедневно выполнено обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			выполнено
обработка отмостков от сорняков сентябрь выполнено Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской		ежедневно	выполнено
Контейнерные площадки. Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	подметание и уборка придомовой территории	ежедневно	выполнено
Аварийное обслуживание. аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	обработка отмостков от сорняков	сентябрь	выполнено
аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	Контейнерные площадки.		
аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	круглосуточно	выполнено
вызов специалиста на устранение ABP круглосуточно выполнено Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных п ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской		F1 1	
Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	круглосуточно	выполнено
учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно- кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской			
юридические услуги: взыскание дебиторской			
задолженности, поридинеское сопровождение			
деятельности) ежемесячно по договору управления МКД	делтельности)	<u> </u> ежемесячно	по договору управления МКД

Произведены работы по заявкам: завки выполнены, обращения собственников рассмотрены, ответы направлены		
Заявитель	Содержание заявки	дата
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3	Закрасить рисунки в арке в 2х местах.	01.09.2022 16:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	8 этаж -вынести строительный мусор из тамбура к балкону	01.09.2022 13:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	5 этаж-вынести строительный мусор с балкона.	01.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	3 этаж-торчит гвоздь в двери (выход с квартир к лифтам).	01.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	7 этаж-сломан выключатель.	02.09.2022 14:20:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10, кв. 183 (корпус 3)	Зафиксировать течь балкона. Составить акт.	02.09.2022 17:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №12, кв. 299 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояка ГВС.	02.09.2022 14:40:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №11, кв. 246 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояка ГВС.	02.09.2022 13:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9, кв. 047 (корпус 3)	Низкая температура ГВС.	01.09.2022 13:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9, кв. 060 (корпус 3)	Грязная вода.	01.09.2022 18:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №12, кв. 334 (корпус 3)	Нет напора XBC.	01.09.2022 14:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10, кв. 130 (корпус 3)	Низкая температура ГВС.	01.09.2022 13:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Произвести ремонт дверей. Устранить скрип.	
подъезд №10, кв. 141 (корпус 3)	Устранить ржавчину на перилах.	05.09.2022 16:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10, кв. 177 (корпус 3)	Опломбировка 2 счетчиков водоснабжения.	06.09.2022 9:30:00

160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Шум пожарной сигнализации на 4 этаже. Разместить объявление.	05 00 2022 17:15:00
подъезд №12, кв. 270 (корпус 3) 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Ооъявление. Скрипит дверь выход на балкон на 16 этаже.Сломана	05.09.2022 17:15:00
подъезд №10, кв. 186 (корпус 3)	пружина.	06.09.2022 12:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9	Закрасить стену около выключателя на 2 эт.	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	12	00.00.2022.44.45.00
подъезд №12 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	12 этаж-вынести строительный мусор с балкона.	08.09.2022 11:45:00
подъезд №11	12 этаж-в тамбуре убрать строительные леса.	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	10 этаж-убрать строительный мусор с балкона.	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10	9 этаж-убрать строительный мусор в тамбуре	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3, подъезд №9	16 этаж-вынести строительный мусор (где квартиры).	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	то этам-вынести строительный мусор (где квартиры).	08.05.2022 11.00.00
подъезд №9	12 этаж-не докрывается дверь (с лифта к квартирам)	08.09.2022 9:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9	9 этаж-вынести строительный мусор с тамбура.	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Community of the Commun	42.00.2022.42:20:00
подъезд №9, кв. 050 (корпус 3) 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Отключение/ запуск стояка ГВС.	13.09.2022 12:30:00
подъезд №11, кв. 225 (корпус 3)	Нет отопления в квартире.	13.09.2022 16:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10, кв. 114 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояков водоснабжения (ГВС, XBC).	15.09.2022 14:15:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	<u> </u>	
подъезд №9, кв. 047 (корпус 3)	Нет отопления в квартире.	13.09.2022 17:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3, подъезд №12	13 этаж- убрать строительный мусор с балкона, 10 этаж- убрать строительный мусор с тамбура балкона.	15.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	то этам убрать строительным мусор с тамоура балкопа.	15.03.2022 11.00.00
подъезд №11	1 этаж- вынести строительный мусор при входе.	15.09.2022 16:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3	Вынести строительные леса у 9 подъезда.	16.09.2022 16:35:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №10 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	15 этаж-убрать строительный мусор в тамбуре	16.09.2022 17:30:00
подъезд №10	12 этаж-вынести строительный мусор в тамбуре.	16.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №12, кв. 294 (корпус 3)	Выбивает автомат.	16.09.2022 11:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9, кв. 063 (корпус 3)	Течь с потолка.	17.09.2022 12:20:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3, подъезд №9, кв. 040 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояка ГВС.	21.09.2022 14:20:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	Ottolio letine, suriyek eronku i be.	21.03.2022 14.20.00
подъезд №10, кв. 117 (корпус 3)	Гул в системе отопления.	21.09.2022 16:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	12 этаж- разбито стекло в двери,	
подъезд №11	7 этаж- вынести строительный мусор в тамбуре.	26.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3, подъезд №10, кв. 117 (корпус 3)	Гул в системе отопления.	23.09.2022 10:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	<i>p</i>	
подъезд №11, кв. 202 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояка ГВС.	28.09.2022 14:40:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №12, кв. 299 (корпус 3)	Отключение/ запуск стояков водоснабжения (ГВС, ХВС).	28.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3, подъезд №10, кв. 127 (корпус 3)	Сломан ящик с гидрантом.	29.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,	and the second s	
подъезд №12	Нет уборки по графику. Произвести контроль.	28.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/3,		
подъезд №9, кв. 107 (корпус 3)	Выбивает автомат.	29.09.2022 12:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №16	Выломан доводчик и ручка с входной двери.	02.09.2022 16:45:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 037 (корпус 4)	Не поступает сигнал домофона в квартиру.	02.09.2022 12:10:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 010 (корпус 4)	Нет напора водоснабжения.	02.09.2022 10:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №16, кв. 348 (корпус 4)	Намокает угол в туалете.	02.09.2022 12:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Transpact your oryanete.	02.03.2022 12.30.00
подъезд №15, кв. 219 (корпус 4)	Течь горячей воды из обоих кранов по утрам.	05.09.2022 10:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15, кв. 232 (корпус 4)	Убрать полотенцесушитель.	13.09.2022 12:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	8 этаж (тамбур у балкона) вынести строительный мусор.	07.09.2022 11:30:00
подъезд №16		07.03.2022 11.30.00
160002, Вологда г, Гагарина ул. Дом № 80. Корпус А/4	а этаж (тамоур у балкона) вынести строительный мусор.	
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №16	3 этаж-осыпается порог у пассажирского и грузового лифта	07.09.2022 12:30:00
подъезд №16 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	3 этаж-осыпается порог у пассажирского и грузового лифта	
подъезд №16 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №15		07.09.2022 12:30:00 07.09.2022 15:30:00
подъезд №16 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	3 этаж-осыпается порог у пассажирского и грузового лифта	

160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	13 этаж (лестница) отходит рейка от двери	07.00.2022.15.20.00
подъезд №15 160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		07.09.2022 15:30:00
подъезд №13, кв. 010 (корпус 4)	Жалоба на качество водоснабжения.	06.09.2022 15:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	лалова на качество водоснавжения.	00.09.2022 15.50.00
подъезд №13, кв. 010 (корпус 4)	Грязная вода.	06.09.2022 15:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Тринин вода.	0010512022 15150100
подъезд №13	Надпись при входе.	09.09.2022 9:15:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	211 22 p 2112	
подъезд №13	13 этаж сломан э/щиток.	08.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15, кв. 226 (корпус 4)	Обратная тяга вентканала.Зафиксировать.Составить акт.	07.09.2022 17:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Надпись на фасаде у 16 подвала.	09.09.2022 15:10:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Надпись на фасаде здания у арки слева.	09.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Надпись на фасаде здания с внутренней стороны двора.	09.09.2022 9:10:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15	Сломаны выключателели на 14 и 13 эт. у лестницы.	07.09.2022 14:20:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Убрать следы мела с фасада дома.	12.09.2022 17:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15, кв. 299 (корпус 4)	Нет отопления.	13.09.2022 16:00:00
100000 D	Гагарина 80 А-380,98,235,285	10.00.0000.10.00.00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Гагарина 80 Б-25,41	10.09.2022 10:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Стравливание воздуха из системы отопления.	11.09.2022 9:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Tour no croquy	11.00.2022.21.00.00
подъезд №15, кв. 321 (корпус 4)	Течь по стояку.	11.09.2022 21:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №15, кв. 308 (корпус 4)	Произвести опломбировку счетчиков ГВС.ХВС.	14.09.2022 9:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Произвести обработку отмостки от травы.	12.09.2022 10:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	произвести образотку отмостки от травы.	12.05.2022 10.00.00
подъезд №13	Убрать надпись между кабинами лифта, 2эт.	15.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	э ораго падпись между каомпами эторга, 251.	13.03.2022 11.00.00
подъезд №16, кв. 332 (корпус 4)	Течь по стояку канализации.	14.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13	Мокнет стена в подъезде у пожарных ящиков.	14.09.2022 11:40:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15, кв. 248 (корпус 4)	Нет напора ГВС.	14.09.2022 12:10:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №14, кв. 182 (корпус 4)	Подключение электроэнергии.	14.09.2022 14:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №14, кв. 188 (корпус 4)	Заменить личинку в почтовом ящике.	19.09.2022 13:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Не меняются показания на счетчике	
подъезд №16, кв. 380 (корпус 4)	ГВС.Зафиксировать.Составить акт.	19.09.2022 9:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 069 (корпус 4)	Течь полотенцесушителя.	16.09.2022 13:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №16	Не работает грузовой лифт.	16.09.2022 11:15:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №16	Обследовать работу грузового лифта (часто встает).	16.09.2022 16:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 017 (корпус 4)	Течь стояка ГВС,ХВС.	17.09.2022 3:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 057 (корпус 4)	Течь стояка ГВС,ХВС.	17.09.2022 16:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №13, кв. 017 (корпус 4)	Выйти на осмотр после подтопления квартиры.	20.09.2022 9:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	0	22.00.2022.45:00:00
подъезд №16, кв. 359 (корпус 4)	Отключение / запуск стояков.	23.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Вырвало входную дверь, отремонтировать. Заменить	20.00.2022.12:00:00
подъезд №13	доводчик.	20.09.2022 12:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Curi un critiur apopt de estimat sono: 7	21.00.2022.11:00:00
подъезд №16	Сильно стучит дверь на общий балкон, 7эт.	21.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Нет освещения у лифтов, 13эт.	22.09.2022 11:20:00
подъезд №16	пет освещения у лифтов, 1531.	22.03.2022 11.20.00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4, подъезд №16	Не работает грузовой лифт.	21.09.2022 9:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	пераобіаєт грузовом лифт.	21.03.2022 3.00.00
подъезд №16	Заколочена дверь на лестнницу, 7эт.	22.09.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	заполотена дверв на лестиницу, 731.	22.05.2022 11.00.00
подъезд №16, кв. 380 (корпус 4)	Произвести опломбировку счетчиков.	22.09.2022 17:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	Холодная батарея в угловой комнате.	
подъезд №16, кв. 335 (корпус 4)	Горячая вода низкой температуры.	22.09.2022 14:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	13 этаж- закрасить надпись в тамбуре у двери (с квартир на	
подъезд №13	балкон).	26.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	4 этаж- отошел сапожок (где квартиры под пожарными	
подъезд №15	ящиками).	26.09.2022 15:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
	L	28 00 2022 11:00:00
подъезд №16, кв. 431 (корпус 4)	Течь козырька балкона (последний этаж).	28.09.2022 11:00:00
	Течь козырька балкона (последний этаж).	28.09.2022 11:00:00
подъезд №16, кв. 431 (корпус 4)	Течь козырька балкона (последнии этаж). Проверить работу грузового лифта.	26.09.2022 15:30:00

160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15	Нет света у лифтов, 13эт.	27.09.2022 16:50:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15	Нет уборки по графику, 13эт.	26.09.2022 15:30:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4	Убрать надпись в арке.	29.09.2022 15:45:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	14 и 11 этажи- прикрутить ручки к дверям на балкон (вход с	
подъезд №16	лестницы).	29.09.2022 15:35:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,	3 этаж (лестница)- убрать надпись (рядом с указателем	
подъезд №16	этажа).	29.09.2022 10:35:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №15	Сломан выключатель, 14эт. (лестница).	28.09.2022 15:00:00
160002, Вологда г, Гагарина ул, Дом № 80, Корпус А/4,		
подъезд №14	Сломан выключатель, 14эт. (лестница).	28.09.2022 15:30:00

Техническое состояние многоквартирного дома:		
Конструктивные элементы МКД	Описание:	Оценка технического состояния элементов общего имущества:
Фундамент	свайный с монолитным железобетонным растверком	удовлетворительное
Стены (наружние, внутренние)	кирпич	удовлетворительное
Крыльцо, лестницы	железобетонные	удовлетворительное, требуется гидроизоляция козырька входной группы, ремонт штукатурного слоя лестниц
Балконы, лоджии	железобетонные	удовлетворительное, требуется ремонт стяжки и гидроизоляция
Перекрытия	железобетонные	удовлетворительное
Крыша, кровля	плоская рулонная	удовлетворительное, требуется ремонт облицовочного слоя вентшахт
Полы	железобетонные	удовлетворительное
Проемы	железобетонные	удовлетворительное, требуют косметрического ремонта
Окна (чердак, подвал)	пластиковые	удовлетворительное
Двери	входные металические, деревянные с остеклением	удовлетворительное, двери на переходных балконах требуют ремонта
Отделка внутренняя	стены окрашены	удовлетворительное, требуется косметический ремонт
Отделка наружняя	силикатный кирпич, цоколь штукатурка	удовлетворительное
Внутридомовые сети:		
электроснабжение	кабельные линии	удовлетворительное, требуется частичная замена светильников МОП
Холодное водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Горячее водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Водоотведение	пластиковые трубы	удовлетворительное
Отопление	металлические трубопроводы	удовлетворительное, требуется замена регулирующей арматуры, установка балансировочных кранов на стояках
Лифт	пассажирский, грузо-пасажирский	удовлетворительное, ремонт лифтовых откосов
Вентиляция	система дымоудоления при пожаре, вентканалов	удовлетворительное
Ливневая канализация	труба ПВХ д110	удовлетворительное, установка дополнительных креплений на стояках в подъезде

ООО "Вологодская Управляющая Компания" ИНН 3525170390 г.Вологда, ул.Петрозаводская, д.16 тел (8172) 73-12-14